

Inleiding:

Om de visuele kwaliteit en de esthetische uitstraling van de onze producten in stand te houden adviseren wij periodiek, minstens tweemaal per jaar en aan de kust vier maal per jaar, de onderstaande schoonmaak en/ of onderhouds - werkzaamheden op te volgen. De kwaliteit van de poedercoating gaat in de loop der jaren achteruit. Periodiek reinigen van de coating verlengt de levensduur aanzienlijk. De reinigingsfrequentie wordt in belangrijke mate bepaald door de locatie, de vervuilingsgraad, de aard en mate van belangrijkheid en door de gewenste visuele aspecten. Indien het oppervlak periodiek beregend wordt zal het oppervlak minder vervuiling ondergaan.

Schoonmaakmiddelen:

Alle schoonmaakmiddelen die toegepast worden moeten pH neutraal en op natuurlijke basis zijn (waarde tussen 6 - 8). Ze mogen geen krassende of schurende bestanddelen bevatten. Na het reinigen altijd naspoelen met schoon leidingwater. Laat de leverancier van de schoonmaakmiddelen goed adviseren welk middel het meest geschikt is voor de toepassing en lees goed de instructie op de verpakking.

HOUT

De toegepaste houtsoort heeft voor de verduurzaming geen speciale behandeling. Een eigenschap van hout is dat het onder invloed van zonlicht / UV zal vergrijzen en dat er kleine (oppervlakte) scheurtjes en barstjes kunnen ontstaan. Daarnaast kan er lichte vervorming optreden. Vergrijzen kan worden voorkomen door het hout te behandelen met een hout behandelingsproduct. Gebruik hier bij voorkeur een product op oliebasis voor. Bij de aanschaf van een behandelingsproduct: volg altijd de instructies van de fabrikant. Let wel, als een oliesysteem toegepast wordt, vergt dit regelmatig onderhoud. Doet men dit niet, dan zal het hout plaatselijk verkleuren / vergrijzen en vlekkelig worden. Dit is een belangrijke afweging die gemaakt moet worden: onderhouden, of mooi vergrijzen. Het houtwerk kan gereinigd worden met een sopje van zachte zeep of allesreiniger. (zie schoonmaakmiddelen) In het voorjaar: Het hout ontdoen van groene aanslag met een algendoder / groene aanslagreiniger of schoonmaakazijn oplossing.

Let op: Houtwerk nooit reinigen met een hogedrukreiniger!

Door het uitspoelen van zachte nerf raakt het hout onherstelbaar beschadigd!

HPL (FIBER-serie)

HPL bladen zijn eenvoudig te reinigen, waarbij geen speciale schoonmaakmiddelen noodzakelijk zijn. Het dagelijkse vuil kan verwijderd worden met een zachte, vochtige doek. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct. Hardnekkige vlekken en aangekoekte resten kunt u verwijderen met een sopje (zie schoonmaakmiddelen). Overmatig vocht dient, zeker op de finerbladen, te worden vermeden. Gebruik geen meubelpoetsmiddelen en middelen die wax bevatten.

Overmatig vocht dient, zeker op de finerbladen, te worden vermeden. Deze laten een laag op het oppervlak achter die makkelijk verkleurt, vlekt en vegen kan achterlaten. Plaats nooit hete voorwerpen op het blad, gebruik hiervoor een onderzetter. Zorg er voor dat het blad niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen, dit kan namelijk krassen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor zwaardere voorwerpen.

STAAL

1. Grof vuil verwijderen d.m.v. afsputten met leidingwater;
2. Besproeien en laten inwerken schoonmaakmiddel;
3. Handmatig de vuilaanslag verwijderen met een "non-woven nylon" handpad wit;
4. Aansluitend grondig naspoelen met leidingwater. (gebruik eventueel een vloeibare was toevoeging als extra beschermlaag).

Let op: Het eerste jaar dient het 4 keer te worden gereinigd en daarna 1 keer per jaar. Echter, de frequentie is mede afhankelijk van de vervuiling.

Let op: In geen enkel geval mogen koolstofstalen schuurmiddelen, zoals staalwol of chloride houdende materialen gebruikt worden.

Beschadigingen

- Thermisch- of sendzimir verzinkt staal met poeder coating: Controle op beschadigingen en indien nodig werk dan de beschadigingen bij met verf bijvoorbeeld met een lakstift of een spuitbus in de juiste kleur.
- RVS: Controle op beschadigingen en indien nodig werk dan de beschadigingen bij met "scotch brite".

Roestplekjes

Indien er plaatselijk roestplekjes zijn ontstaan, moeten ofwel geschikte vloeibare reinigingsmiddelen gebruikt worden of gespecialiseerde reinigingsfirma's ingeschakeld worden. Het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen kan als volgt worden toegepast*:

A. Vervuiling met organisch zuur verwijderen.

- Organisch zuur ** onverdund aanbrengen met spons in de geslepen richting.
- Spons uitspoelen met koud water. (Gebruik waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril)

B. Vervuiling verwijderen en beschermlaagje aanbrengen met basische reiniger.

- Neutrale en milde reiniger* verdund aanbrengen met plantenspuit.
- Droog maken met tissue of schone doek. (Gebruik waterdichte handschoenen)

(*Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsinformatielabel van het betreffende product.) (** In het belang van goed beheer en om aanspraken op eventuele garantie te kunnen maken moet een logboek bijgehouden worden van de schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden.)